



場 所	安全点検が必要な理由	合同点検確認結果・ご意見	改善方針
① 矢本西小学校前の 交差点	・黄信号、赤信号でも、車がスピードを出したまま直進してくることがある。	・交通指導隊が月 3 回ほど見守りを行っている（東松島市交通安全指導隊） ・小学校前の横断歩道のように色をつけられないか(学校)	・ひかりサンテクリニック側の横断歩道も赤の着色(目立つようにする)にできるか内部で検討する（宮城県東部土木事務所・実施予定） ⇒今後発出する区画線工事で対応（参考図 1） ・パトロール、交通規制強化（石巻警察署生活安全課）



現場写真①



場 所	安全点検が必要な理由	合同点検確認結果・ご意見	改善方針
② 矢本第一中学校前の交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・減速しないで左折する車があり、横断中にぶつかりそうになった生徒もいる。 ・過去に車同士の衝突事故が起きている 	<ul style="list-style-type: none"> ・スピード超過が散見される(学校)。 ・黄色信号で突っ込んでくる車が多い(各委員) 	<ul style="list-style-type: none"> ・減速表示を実施する(建設課・実施済) →「交差点注意」の路面標示、ドットライン施工




現場写真①【実施済の状況】



現場写真②【実施済の状況】



場 所	安全点検が必要な理由	合同点検確認結果・ご意見	改善方針
③ 松岡生花店前 交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、旧 45 号線方向への左折者のスピードも出ている。 ・過去に接触事故あり。 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道ありの表示はできないか。横断歩道の待機場所に足型を書くことはできないか（学校） ・自衛隊側から来た車が右折の際、横断歩道にいる歩行者が見えづらいことに加え、児童が待機する場所がない（逃げ場なし）。接触事故もあった（学校）。 ・月 3 回交通指導隊で見守り活動を行っている（東松島市交通安全指導隊長） ・児童が待機する場所にペイント（足マーク）ができないか。 ・歩道設置（東西へのびる道路）できないか（石巻警察署生活安全課） 	<ul style="list-style-type: none"> ・南北の道路に対し、減速表示（注意喚起）を検討する（建設課・実施済） →「横断者注意」の路面標示、ドットライン施工、薄い外側線の引き直し ・交差点付近の防護柵設置及び車線分離標（ラバーポール）の設置（建設課・実施中※R7.3 完成予定） ・パトロール強化（石巻警察署生活安全課）



現場写真①



【実施済の状況】（交差点全体）




- ・薄い外側線の引き直し L=191m R6.12施工済み
- ・ドットラインの施工 L=42m R6.12施工済み
- ・路面標示「横断者注意」の施工 2箇所 R6.12施工済み

【実施済の状況】(詳細)



【実施予定】(詳細)



場 所	安全点検が必要な理由	合同点検確認結果・ご意見	改善方針
④ 都市計画道路 矢本門脇線 ファミリーマート前 交差点、ファミリーマート 出入口、ウッディーゴ ルフ付近	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、車が速度を落とさず通過する。 ・朝は特に車の出入りが多く、自転車と車の接触事故があった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・減速表示等をつけてほしい(学校) ・ウッディゴルフ前の横断歩道は渡らないように指導している(学校) ・これ以上の対応は難しい(宮城県東部土木事務所) ・50 km/hのため減速をつけることができない道路に加え、ガードも既についている 	<ul style="list-style-type: none"> ・啓発を引き続き実施していく(パトロールの強化など)



現場写真①



場 所	安全点検が必要な理由	合同点検確認結果・ご意見	改善方針
⑤ 東松島市大塩寺前 78付近 清泰寺前横断歩道と 交通安全の位置	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出して車が通過することが多いので、横断の際は注意が必要。 ・横断歩道の南側の縁石に躓きやすい。 ・交通安全旗を置いている場所が縁石上にあり、車道に近くて危険。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スピード超過の車が多い。縁石につまずく。交通安全旗が車道に近い(学校) ・信号をつけてはどうか(東松島市交通安全指導隊長) 	<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全旗の設置場所は、大塩自治会が設置しているため市民協働課と協議する(教育総務課・実施済) →交通安全旗の設置場所を歩道側へ移設済 ・横断歩道前の停止線とダイヤモンドの引き直し(石巻警察署交通課・実施予定※R7.2~3月) ・標識の位置変更(T字路北側から歩行者だまりの中へ移動)(石巻警察署交通課・今年度実施予定※R7.2~3月) ・道路の勾配計測と水はけの改善及び縁石の撤去を業者と協議済(宮城県東部土木事務所・実施予定) ⇒石巻警察署交通課で実施する歩道内の標識設置が完了後、実施予定(参考図2)



現場写真①【実施済の状況】



現場写真②【実施済の状況】



場 所	安全点検が必要な理由	合同点検確認結果・ご意見	改善方針
⑥ 宮城県東松島市字餅田付近	・道路の両脇から樹木や草木が生い茂り、それを避けるために子供が道路中央付近を歩かなければならない状態で危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木が生い茂り、子どもたちが避けるため道路の中央付近を歩かなければならない(学校)。 ・現在この道路を通学している小学生はいない。中学生のみ使用(学校) ・地元で草刈りを実施している。民地の場合は、所有者対応していただき市有地の場合は対応している。また、山を削り整備する予定あり(道路管理者) ・非常に狭路であるので、ガードレール作成、側溝の蓋作成、ソフトポール作成等を検討いただきたい(石巻警察署) ・通行車両への注意喚起 	・市有地の枝の伐採と定期的なパトロールをおこなう(建設課・実施済)



現場写真①【実施済の状況】




岩佐線
・枝払い状況 R6.9.5

現場写真②【実施済の状況】



岩佐線
・枝払い状況 R6.9.5


場 所	安全点検が必要な理由	合同点検確認結果・ご意見	改善方針
⑦ 東松島市矢本西新町1-9 (セブンイレブン矢本インター 店)・駐車場	・道路へ後進して出てくる車がある。	・西小北側の道路へコンビニ駐車場からバックで出てくる車があり危ない。 ・子どもたちの送迎の際、乗降をコンビニ駐車場で行う保護者がいる (PTA 会長) ・保護者には学校の敷地内で乗降を行うよう注意している (学校) ・2、3年後に生活道路として30km規制の対象になるかもしれない (石巻警察署交通課) ・信号の交差点は、交通安全指導隊 配置済	・引き続き乗降車しないように注意していく (学校) ・子どもたちに注意喚起していく (学校) ・正門へのルートを保護者へ呼びかける (学校)



現場写真①



場 所	安全点検が必要な理由	合同点検確認結果・ご意見	改善方針
⑧ 東松島市矢本二反走・直進道路	・飛ばす車が多い。	<ul style="list-style-type: none"> ・スピード超過の車が多い。横断歩道はつけられないか(石巻地区交通安全協議会)。 ・反対側に歩道がないので横断歩道をつけるのは難しい。まず歩道を作ってもらえれば検討できる。何人ぐらい通学路として利用しているのか人数を教えてください。(石巻警察署交通課) ・路面表示を複数実施済(建設課) ・抜け道であるため、住宅地でも交通量が多い。 ・昨年から取り締まり実施中(石巻警察署交通課) 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示を複数実施済(建設課・既に実施済) →交差点のドットライン: 2箇所、「学童注意」の路面標示: 6箇所 ・周辺の児童生徒数は、小学生: 17名、中学生: 11名、合計: 28名。(※令和7年1月現在)(教育総務課)



現場写真①【既に実施済の状況】

